

別紙：Aパック梱包手順書「落下傘付信号のみCOMET製品のAパック」

※収納ケース手前がラベル貼り付け側(表面)となります。



①

① 収納ケースに落下傘付信号 (COMET)を4本入れます。



②

② 落下傘付信号 (COMET)の横に発煙浮信号を1本入れます。



③

③ 隙間に信号紅炎を4本入れます。



④

④ ②の発煙浮信号の上に発煙浮信号を1本乗せます。



⑤

⑤ ③の信号紅炎の上に、斜めにして信号紅炎を1本入れます。



⑥

⑥ ⑤の信号紅炎の上に、信号紅炎を斜めにして1本入れます。



⑦ ラベルに信号紅炎、発煙浮信号の製造年月・失効年月、製造番号を記入した後、収納ケースにAパックのラベルを貼り付けます。



⑧

⑧ フタを取り付け、ビニールテープでとめます。

別紙：Bパック梱包手順書「落下傘付信号のみCOMET製品のBパック」（新ケース用）

※収納ケース手前がラベル貼り付け面（表面）となります。




①収納ケースに発煙浮信号1本を右寄せで入れます。




②落下傘付信号 (COMET) 2本を左寄りに入れます。



③薄型の緩衝材1枚を発煙浮信号と落下傘付信号 (COMET) の隙間に入れます。



④薄型の緩衝材1枚を折りたんで収納ケースと落下傘付信号 (COMET) の隙間に入れます。



⑤薄型の緩衝材1枚を発煙浮信号の上部に入れます。



⑥信号紅炎3本を薄型の緩衝材の上部かつ、収納ケースの奥側に入れます。



⑦厚型の緩衝材2枚を空いたスペースに入れます。



⑧ラベルに製品の製造番号、製造年月・失効年月を記入した後、収納ケースにBパックのラベルを貼り付けます。

テープ止め

フタを取り付け、ビニールテープでとめます。